

Marielyst Vandværk  
Cypresvej 20  
4873 Væggerløse  
Att.: Vandværket

Rapportnr.: AR-19-CA-00796591-01  
Batchnr.: EUDKVE-00796591  
Kundenr.: CA0004165  
Modt. dato: 16.05.2019

## Analyserapport

Prøvested: Marielyst Vandværk - DGU 242.239 - V02000700 / 4395000712  
 DGU-nr: 242.239  
 Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre  
 Prøveudtagning: 16.05.2019 kl. 12:50  
 Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KIJ  
 Analyseperiode: 16.05.2019 - 21.05.2019

Prøvemærke: Boring 3

Lab prøvenr:	80673853	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Guldborgsund Kommune , Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

21.05.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse